

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : NISSAN Cabstar à benne

Immatriculation : 266 BTJ 974

Année : 13 avril 2006 (10 ans)

Kilométrage : 111 814 (dernier kilométrage connu)

Dernière affectation : Service environnement

Etat : Hors d'usage

Carrosserie	Etat moyen de la carrosserie. Feux arrières cassés. Caisson en état moyen
Intérieur du véhicule	
Moteur :	Pont arrière très détérioré avec grosse fuite d'huile (pont à changer) Problème de segmentation occasionnant de grosse consommation d'huile
Contrôle technique	Sans contrôle technique
Situation actuelle	Immobilisé (visible au garage de la zone technique)
Estimation des réparations	Plus de 15 000 euros





Date :
17 juillet 2017

Etablie par :
Le DGA du Pôle transversal
J. BOISVILLIERS

Décision :
 Décision favorable
 Décision défavorable

**l'élu délégué,
Alain VITRY**