

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : PEUGEOT 406

Immatriculation : 925 BLJ 974

Année : 15 octobre 2001 (15 ans)

Kilométrage : 217 550 (dernier kilométrage connu)

Dernière affectation : Régie du bâtiment

Etat : Hors d'usage

Carrosserie	Etat général moyen – Peinture abîmé
Intérieur du véhicule	Etat abîmée des sièges et du sol
Moteur :	Train avant détérioré, embrayage cassé amortisseurs défectueux Fuite d'huile moteur
Contrôle technique	Sans contrôle technique
Situation actuelle	Immobilisée (visible au garage à la zone technique)
Estimation des réparations	Plus de 3000 euros



Date : 17 juillet 2017	Établie par : Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS	Décision : <input checked="" type="checkbox"/> Décision favorable <input type="checkbox"/> Décision défavorable l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY
---------------------------	---	---