

		<b>Pôle transversal</b>
	<b>Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux</b>	<b>Direction de la logistique Service Parc Automobile</b>

Pôle transversal : J. Boisvilliers  
 Directeur de la logistique : S. Batty  
 Autre Service : Parc automobile  
 Rédacteur : J. Boisvilliers  
 Rapporteur : A. Vitry

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

**Marque : PEUGEOT 406**

**Immatriculation : 925 BLJ 974**

**Année : 15 octobre 2001 (15 ans)**

**Kilométrage : 217 550 (dernier kilométrage connu)**

**Dernière affectation : Régie du bâtiment**

**Etat : Hors d'usage**

Carrosserie	Etat général moyen – Peinture abîmé
Intérieur du véhicule	Etat abîmée des sièges et du sol
Moteur :	Train avant détérioré, embrayage cassé amortisseurs défectueux Fuite d'huile moteur
Contrôle technique	Sans contrôle technique
Situation actuelle	Immobilisée (visible au garage à la zone technique)
Estimation des réparations	Plus de 3000 euros



<p>Date : 17 juillet 2017</p>	<p>Etablie par : Le DGA du Pôle transversal <b>J. BOISVILLIERS</b></p>	<p>Décision : <input checked="" type="checkbox"/> Décision favorable <input type="checkbox"/> Décision défavorable  <b>l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY</b></p>
-----------------------------------	--	--