

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : CITROEN Fourgon

Immatriculation : 969 BWN 974

Année : 16 août 2007 (10 ans)

Kilométrage : 142 309 (dernier kilométrage connu)

Dernière affectation : Service culturel

Etat : Hors d'usage

Carrosserie	Très abîmé – manque des protection latérales en plastique – portes arrière détérioré et en dysfonctionnement
Intérieur du véhicule	Intérieur chauffeur et passager très détérioré Intérieur arrière très abîmé.
Moteur :	Turbo hors d'usage. Système d'échappement détérioré Grosse fuite d'huile moteur.
Contrôle technique	Sans contrôle technique
Situation actuelle	Immobilisé (visible au garage de la zone technique)
Estimation des réparations	Plus de 5000 euros





<p>Date : 17 juillet 2017</p>	<p>Etablie par :</p> <p>Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS</p>	<p>Décision :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Décision favorable</p> <p><input type="checkbox"/> Décision défavorable</p> <p>l'él<u>u</u> délégué,</p> <p>Alain VITRY</p>
-------------------------------	---	--