

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : RENAULT Symbol DCI

Immatriculation : 623 BSF 974

Année : 19 septembre 2005 (11 ans)

Kilométrage : 99 551 (dernier kilométrage connu)

Dernière affectation : DGS – Service de gardiennage

Etat : Hors d'usage

Carrosserie	Etat général moyen – Peinture abîmé
Intérieur du véhicule	Intérieur abîmé avec un état des sièges dégradé
Moteur :	Boîtier direction électrique défaillant, train avant détérioré. Fuite d'huile moteur.
Contrôle technique	Sans contrôle technique
Situation actuelle	Immobilisé (visible au garage de la zone technique)
Estimation des réparations	Plus de 4000 euros



<p>Date : 17 juillet 2017</p>	<p>Etablie par : Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS</p>	<p>Décision :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Décision favorable</p> <p><input type="checkbox"/> Décision défavorable</p> <p>l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY</p>
-----------------------------------	--	--