

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : CATERPILLAR CB – 525b

Immatriculation : Pas d'immatriculation (compacteur)

Année : Pas de carte de grise (plus de 20 ans)

Kilométrage : inconnu

Dernière affectation : Service régie des routes

Etat : état de marche

Engin acquis par la municipalité dans les années 90 (selon les informations recueillies par les plus anciens).

Très robuste et sommaire à la conduite.

Selon le service, engin qui ne correspond plus aux besoins de la collectivité, et il n'y aurait plus de chauffeur potentiel pour sa conduite.

En inactivité depuis plus années. Sa remise en route risque de faire apparaître des problèmes techniques cachés du fait de son inactivité.

Par ailleurs son déplacement sur les chantiers potentiels impose l'utilisation d'un porte-char dont la collectivité n'en dispose pas.



<p>Date : 17 juillet 2017</p>	<p>Etablie par :</p> <p>Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS</p>	<p>Décision :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Décision favorable</p> <p><input type="checkbox"/> Décision défavorable</p> <p>l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY</p>
-------------------------------	---	--