

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux 2018	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE
--

Marque : RENAULT

Immatriculation : 607 BSF 974

Modèle : Master

Année : 19 septembre 2005 (13 ans)

Kilométrage : 104 301 km (dernier kilométrage connu)

Dernière affectation : Service régie des bâtiments

Etat : Véhicule hors d'usage

Carrosserie	Carrosserie déformé suite à un choc à l'arrière, qui ne permet plus la fermeture de la porte latérale et des portes arrières (nécessité de redresser le véhicule par un passage au marbre)
Moteur :	Etat de fonctionnement, avec des fuites d'huile au niveau du moteur
Contrôle technique	Contrôle pollution le 26/10/17 Fin du contrôle technique le 26/10/18
Situation actuelle	Immobilisé (visible zone technique de Bel Air)
PRIX MINIMAL DE VENTE	1000 € TTC





<p>Date : 02 mai 2018</p>	<p>Etablie par : Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS</p>	<p>Décision : X <u>Décision favorable</u> Décision défavorable l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY</p>
-------------------------------	--	---