

		<b>Pôle transversal</b>
	<b>Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux 2018</b>	<b>Direction de la logistique Service Parc Automobile</b>

Pôle transversal : J. Boisvilliers  
 Directeur de la logistique : S. Batty  
 Autre Service : Parc automobile  
 Rédacteur : J. Boisvilliers  
 Rapporteur : A. Vitry

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

**Marque : RENAULT**

**Immatriculation : 607 BSF 974**

**Modèle : Master**

**Année : 19 septembre 2005 (13 ans)**

**Kilométrage : 104 301 km (dernier kilométrage connu)**

**Dernière affectation : Service régie des bâtiments**

**Etat : Véhicule hors d'usage**

Carrosserie	Carrosserie déformé suite à un choc à l'arrière, qui ne permet plus la fermeture de la porte latérale et des portes arrières (nécessité de redresser le véhicule par un passage au marbre)
Moteur :	Etat de fonctionnement, avec des fuites d'huile au niveau du moteur
Contrôle technique	Contrôle pollution le 26/10/17 Fin du contrôle technique le 26/10/18
Situation actuelle	Immobilisé (visible zone technique de Bel Air)
<b>PRIX MINIMAL DE VENTE</b>	<b>1000 € TTC</b>





<p>Date : 02 mai 2018</p>	<p>Etablie par : Le DGA du Pôle transversal <b>J. BOISVILLIERS</b></p>	<p>Décision : <b>X <u>Décision favorable</u></b> Décision défavorable <b>l'él<u>u</u> délégué,</b> <b>Alain VITRY</b></p>
-------------------------------	--	---