

		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux 2018	Direction de la logistique Service Parc Automobile

Pôle transversal : J. Boisvilliers
 Directeur de la logistique : S. Batty
 Autre Service : Parc automobile
 Rédacteur : J. Boisvilliers
 Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN RÉFORME D'UN VÉHICULE

Marque : BOMAG

Modèle : mini compacteur BW120AD-3

Année : 1999 (19 ans)

Kilométrage : pas de kilométrage

Dernière affectation : Service régie des routes

Etat : Véhicule hors d'usage

Carrosserie	Etat Général moyen – siège très abîmé
Moteur :	Moteur en état de marche Très grosse révision à faire si remise en fonction Très gros problèmes électriques dû à des détériorations des faisceaux de fil qui court circuitent l'engin (impossibilité de trouver les faisceaux de fil de rechange – le représentant local informe que pour ce type d'engin, les pièces ne sont plus commercialisées)
Contrôle technique	Néant
Situation actuelle	Immobilisé (visible zone technique de Bel Air)
PRIX MINIMAL DE VENTE	1400 € TTC



<p>Date : 02 mai 2018</p>	<p>Etablie par : Le DGA du Pôle transversal J. BOISVILLIERS</p>	<p>Décision : X <u>Décision favorable</u> Décision défavorable l'él<u>u</u> délégué, Alain VITRY</p>
-------------------------------	---	---